Nomenclatura: M/R BLADE
Num. Parte: 412-015-300-109
Num. Serial: A-2378
Pagina: ..... de .....

AEROTECNICA S.A.
HELICOPTEROS

CONTROL DE VIDA DE COMPONENTES

DATOS DE INSTALACION						DATOS DE REMOCION				
Fecha	Instalado en A / C Nº	Por	HRS. A / C al Instalar	HRS. Componente		Fecha	HRS. A / C al Remover	HRS. Componente		Razón de Remoción
				Desde Nuevo	Desde Insp.			Desde Nuevo	Desde O.H.	
28FEB12	36154 YV1466	ATSA	3462.1	3669.3	1058.8 -	14FEB16	4381.7	4588.9	1978.4	EROSION STRIP CRACK
17Jul18	36154 YV1466	ATSA	4996.6	4588.9	0.0	06Abril20	5166.8	4759.1	170.2 -	Conv. a MRO.
06May21	33119 YV1467	ATSA	7164.8	4759.1	170.2	20 APR 26	7209.2	4803.5	214.6	REMOVED FOR OPS CONVENIENCE

BOLETINES APLICADOS E HISTORIA DEL OVERHAUL

Nº Boletìn	HRS. Comp.	D E S C R I P C I O N	Efec. Por	Fecha
	4588.9	Inspected and Repaired per 204-099-223 Vol. XVII Rev L, Performed 2500 Hour Inspection, Installed Center Trim Tab with Skin Patches on Upper and Lower Surface, Installed Inboard Trim Tab with Skin Patches on Upper and Lower Surface IAW 01MR-055, Trimmed Trailing Edge Reflex Doubler at Station 211 IAW 05MR-033, Cut Inertia Weights to Achieve Final Balance "Tip Weight Retention Studs Removed for Balance DO NOT RE-INSTALL" IAW 02MR-016, Removed Reprocessed and Rebonded Tip Assembly IAW 06MR-011, Installed Inboard and Outboard Splice Covers, Installed Outboard Abrasion Strip, Set to Nominal Weight Fwd and Aft, Installed Inboard Polyurethane Tape, Refinished and Balanced. Reference W.O. # 65042695 TT: 4588.9	RBDR7137	26 MAY 2016
N/A	4803.5	2500Hr Insp. c/o I.A.W. DMC-412-A-05-47-00-18A-283A-A, Repairs- Erosion Shield P/N 412-015-304-105 replaced, Tabs Zeroed & Product Balance set to Standard Configuration I.A.W. Bell 412 CR&O Issue 003, Dated 28-Oct. 2024. Ref. AALP W/O KAM44327.	AAL M 029 93-00	AUG 06 2026

NOMENCLATURE M/R BLADE

NO. PIÈCE/PART NUMBER 412-015-300-109

NO. SÉRIE/SERIAL NUMBER A-2378

PAGE 1 DE/OF 1

Bell Helicopter TEXTRON
UNE DIVISION DE TEXTRON CANADA LTEE
12,800 rue de l'Avenir
Mirabel, Québec J7J1R4

AVERTISSEMENT: QUAND UNE COMPOSANTE AVEC UNE LIMITE DE VIE EST RETOURNÉE A BHTC/ BHTI PEU IMPORTE LA RAISON IL EST **OBLIGATOIRE** QUE LA COMPOSANTE SOIT ACCOMPAGNÉE PAR UN DOCUMENT HISTORIQUE DE SERVICE QUI EST **VALIDE.**

NOTICE: WHEN RETURNING ANY LIMITED LIFE COMPONENT TO BHTC/BHTI FOR ANY REASON IT IS **MANDATORY** THAT A **VALID** HISTORICAL SERVICE RECORD ACCOMPANY THE COMPONENT.

DOCUMENT HISTORIQUE DE SERVICE - HISTORICAL SERVICE RECORD

DONNÉE DE POSE - INSTALLATION DATA						SCH POUR/FOR	DONNÉE DE DÉPOSE - REMOVAL DATA				
DATE	POSÉ SUR AÉRONEF NO. INSTALLED ON A/C NO.	PAR (ACTIVITÉ) BY (ACTIVITY)	INSTALLÉ À INSTALLED AT	HRS/RIN DE LA COMPOSANTE COMPONENT HOURS/RIN		[X] RÉV./ O/H [ ] RETIRE	DATE	DEPOSÉ À REMOVED AT	HRS/RIN DE LA COMPOSANTE COMPONENT HOURS/RIN		RAISON DE LA DÉPOSE REASON FOR REMOVAL
				DEPUIS NEUF SINCE NEW	DEPUIS RÉV. SINCE O/H	À / AT			DEPUIS NEUF SINCE NEW	DEPUIS RÉV. SINCE O/H	
			HRS D'AÉRONEF A/C HOURS	HRS COMP. HRS	HRS COMP. HRS	HRS AÉRONEF A/C HRS		HRS D'AÉRONEF A/C HOURS	HRS COMP. HRS	HRS COMP. HRS	
			A/C RIN AÉRONEF	RIN	RIN	A/C RIN AÉRONEF / DATE		A/C RIN AÉRONEF	RIN	RIN	
JAN. 21/97	**36154**	**BHTC**	**0.0**	**0.0**	**NEW**	**COND.**					
							13AG02004	68.1	68.1	NEW	PARA SER INSTALADA EN EL YV-1165C
SEP.17/04	36023	ATSA	2883.0	68.1	NEW		21ENE2005	3046.8	231.9	NEW	PARA SER INSTALADA EN EL YV-1159C
ENE,21/05	36154	ATSA	119.9	231.9	NEW		03FEB2010	2498.5	2610.5	111.6	CONVENIENCIA
04FEB2010	33119 YV1469	ATSA	5175.4	2610.5	111.6		23JUN10	5484.1	2919.2	308.7	CONVENIENCIA
14JUL2010	36154 YV1466	ATSA	2712.0	2919.2	308.7		19DIC11	3462.1	3669.3	1058.8	CONVENIENCIA

DIRECTIVES TECHNIQUES ET HISTORIQUE DE RÉVISION - TECHNICAL DIRECTIVES AND HISTORY OF OVERHAUL

TEMPS/RIN TOTAL DE LA COMPOSANTE COMPONENT TOTAL TIME / RIN	DESCRIPTION DU TRAVAIL ACCOMPLI - DESCRIPTION OF WORK ACCOMPLISHED HISTORIQUE D'INSPECTION, RÉVISION, RÉPARATION ET APPLICATION DES BULLETINS TECHNIQUES, BULLETINS DE SERVICE, DIRECTIVES DE NAVIGABILITÉ, ETC. / HISTORY OF INSPECTION, OVERHAUL, REPAIR AND APPLICATION OF TECHNICAL BULLETIN, SERVICE BULLETIN, AIRWORTHINESS DIRECTIVES, ETC.	LA SIGNATURE AFFIRME QUE LE TRAVAIL À ÉTÉ ÉXÉCUTÉ CONFORMÉMENT AU STANDARD DE NAVIGABILITÉ SIGNATURE AFFIRMS WORK PERFORMED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE AIRWORTHINESS STANDARD		
		SIGNATURE	NO. CERT. NO	DATE
2498.5	Se efectuó Insp. 2500 hrs. Según manual de mantenimiento de componentes	AEROTECNICA S.A. HELICOPTEROS		
	Bell 412. Detalles bajo la orden de trabajo # 09102700-0060.----------	Aerotécnica S.A	# 28	27OCT09
2621.7	Se efectuó Insp. 2500 hrs. Según manual de mantenimiento de componentes	AEROTECNICA S.A. HELICOPTEROS		
	Bell 412. Detalles bajo la orden de trabajo # 10020901-0060.----------	Aerotécnica S.A	# 28	16FEB10
		TALLER CERTIFICADO Nº 28		

BHTC 900 (11/94)

REFÉRER AUX BULLETINS DE SERVICE D' AÉRONEF, DIRECTIVES DE NAVIGABILITÉ ET À LA SECTION 4 DU MANUEL DE MAINTENANCE APPLICABLE POUR LE TEMPS DE VIE DE LA COMPOSANTE ET DE RIN.

REFER TO APPLICABLE ASB, ADs AND SECTION 4 OF THE MAINTENANCE MANUAL FOR COMPONENT AIRWORTHINESS LIMITATIONS AND RIN (Retirement Index Number).