

COMPONENT

HISTORICAL SERVICE RECORD

COBHAM HELISERVICES LTD

[illegible]

HISTORY OF INSPECTION, OVERHAUL, REPAIR AND APPLICATION OF TECHNICAL BULLETINS, SERVICE BULLETIN, AIRWORTHINESS DIRECTIVES, ETC

[illegible]

[illegible]

NOMENCLATURE
NO. PIÈCE/PAF
NO. SÉRIE/SERIAL NUMBER
PAGE 1 DE/OF 12

HANGER ASSEMBLY

412-040-600-101 - 103 FM.

A-411

Bell Helicopter
VISION DE TEKTRON
12,800 rue de l'Av
Mirabel, Québec J

AVERTISSEMENT: QUAND UNE COMPOSANTE AVEC UNE LIMITE DE VIE EST RETOURNÉE À BHTC/ BHTI PEU IMPORTER LA RAISON. IL EST OBLIGATOIRE QUE LA COMPOSANTE SOIT ACCOMPAGNÉE PAR UN DOCUMENT HISTORIQUE DE SERVICE QUI EST VALIDE. NOTICE: WHEN RETURNING ANY LIMITED LIFE COMPONENT TO BHTC/BHTI FOR ANY REASON IT IS MANDATORY THAT A VALID HISTORICAL SERVICE RECORD ACCOMPANY THE COMPONENT.

RTCN: 6510-12

DOCUMENT HISTORIQUE DE SERVICE - HISTORICAL SERVICE RECORD

DONNÉE DE POSE - INSTALLATION DATA						SCH POUR/FOR	DONNÉE DE DÉPOSE - REMOVAL DATA				
DATE	POSÉ SUR AÉRONEF NO. INSTALLED ON A/C NO.	PAR (ACTIVITÉ) BY (ACTIVITY)	INSTALLÉ A HRS D'AÉRONEF INSTALLED AT A/C HRS.	HRS. - COMP. - HRS.		☒ REVISION/ O/H ☐ RETIRE	DATE	DÉPOSÉ A HRS D'AÉRONEF REMOVE AT A/C HRS.	HRS. COMP. - HRS.		RAISON POUR DÉPOSE REASON FOR REMOVAL.
				DEPUIS NEUF SINCE NEW	DEPUIS REVISION SINCE O/H				DEPUIS NEUF SINCE NEW	DEPUIS REVISION SINCE O/H	
OCT. 13/94	46402	BHTC	0.0	0.0	NEW	5000	5-26-95	189.4	189.4	NEW	ASB 412-95-84
3800	36151	FRA SHY	2880:10	189:25		7690:45	5-9-03	5497:05	2806:20		DUE SPECIAL INSPECTION
01.04.2004	36145	FBH	5519:20	2806:20	N/A		22.3.07	7628:10	4915:10	4915:10	Due overhaul
10.08.2007	36151	FBH	8457:45	4915:10	0100		8.07.11	11341:25	7798:50	2883:40	Due Supervisor
08.05.12	36163	FBH	8793:40	7798.50	-0-		12/03/20	11786:45	10791:55	2993:05	DUE SPECIAL INSPECTION

DIRECTIVES TECHNIQUES ET HISTORIQUE DE REVISION - TECHNICAL DIRECTIVES AND HISTORY OF OVERHAUL

NO DE DIRECTIVE SI APPLICABLE DIRECTIVE NUMBER IF APPLICABLE	TEMPS/DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR TIME/DATE EFFECTIVITY	DESCRIPTION	ACCOMPLI/COMPLIANCE	
			PAR (ACTIVITÉ) BY (ACTIVITY)	DATE
W.O.#20573	189.4	OVERHAULLED IAW 412 CR40 MANUAL. ASB 412-95-84 COMPLIED WITH. BHTI	BIHR300N	11/17/97
		SPECIAL INSPECTION BY BRISTOW TECHNICAL SERVICES I.A.W B 412 MAINT. MANUAL REV 6 CH 5-25 AT ASSY. T.S.N. 2806-20 PROSET NO 13957001 REFERS	CAA. 00055	15/10/03
	4915:10	OVERHAULLED IAW BHT 412 CR40 MANUAL REVISION 2 + M. MANUAL REVISION 10. ASB 412-95-84 'C', 93-79 'A'. TBH 412-97-147. OSH 412-96-29, 97-31. BHL 04RT 19, 47. EMBOSSED. PROSET NO. 19929001 REFERS.	BHL H/176 BTS REDHILL UK.145.00055 BHL H/186	8TH July 2007
W.O.#113513	7798.50	Performed 300hr O'haul IAW Bell's 412 CR40 manual, Rev. 4 dated 1/10/11 + 412 maint. Manual, Rev. 14 dated 6/14/10. Installed new bearing sp: 25714. Assy TI 7798.50 T/O -0-	ALCARISIC	9/22/11

[illegible]