6 Contrôle d'exécution des modifications et des Services Bulletins
Modification and Services Bulletin checching

Numéro *N°*	Nature de la Modification *Type of modification*	Unité ou Société d'Exécution *Performing Unit or contractor*	Date d'exécution et tampon de contrôle *Performing date Inspection stamp*

5 Unité ou société *Contractor*	Date *Date*	Version et N° Appareil *Aircraft Version and S/N*	Fonctionnement *Operation* Support *Support*	Partiel *Partial*	Total *Total*	Attestation / *Certif.*
E.C.F	14.05.97	Pale neuve / New			0 heure	Fab/*Manuf.* Récept/*Receipt*
						Destockage/*Depreservation*
						V.P/*Periodic Overhaul*
						Montage/*Fitting*

FICHE MATRICULE / *LOG CARD* *

Fiche n° 1
Log Card n°

Fiche suiveuse Matériel neuf *Equipment record card New equipment* *

1 Identification du matériel *Material identification*

Dénomination *Name*: PALE ROTOR PRINCIPAL / *Main Rotor Blades*

Nomenclature OTAN *NATO Nomenclature*:

Référence ECF *ECF Part Number*: 355A 11 0020.11

Référence fabricant *Part Number*:

Code OTAN fabricant *NATO Manuf code*: F 0210

Etat de livraison *Spare part code number*:

Version *Version*:

Numéro de série *Serial number*: 9912

Amendements *Amendements*:

Fabricant *Supplier*: EUROCOPTER FRANCE

Type *Type*: 355A

2 Marché ou commande *Contract or order*

Référence *Reference*:

Date *Date*:

Organisme émetteur *Issuing agency*:

N° ou lot *Kit n°*:

Fournisseur *Contractor*:

Adresse *Address*:

3 Garantie *Guarantee*

Matériel *Material*	Date de livraison *Date of delivery*	Durée garantie de stockage *Guarantee storage period*	Date de mise en service *Service date*	Durée Garantie de fonctionnement *Guarantee operation period*
Fab / Man				

4 Renseignements Particuliers *Special information*

Δt : - 5'

Tabs . : - 2°/ - 3°/ - 3°/ - 3°/ 0°/ 0°

Réglée suivant standard (Standard balancing) : I

Limite de fonctionnement *Operating limit*	Limite de vie *Life limit*

* Rayer la mention inutile
* Delete as necessary

5

Positions successives et opérations d'entretien et de remise en état mineures et majeures

Successive location minor and maintenance and overhaul operations

Unité ou Société *Contractor*	Date *Date*	Version et N° Appareil *Aircraft Version and S/N*	Fonctionnement / *Operations* Unité / *Unity* : heure Support *Support*	Partiel *Partial*	Total *Total*	Unité / *Unity* : Support *Support*	Partiel *Partial*	Total *Total*	Motif du mouvement (code symptômes) - Travaux effectués - Pièces changées *Reason for Transfer (code and symptoms) - Accomplished work - Replaced parts* Positions successives avant livraison avion - Voir recto tableau 5 *Successive location before A/C delivery - See front Page table 5*
EMSA	4-7-97	355N5626		99.30H				9930H	SE EFECTUO INSTALACION DE PALA DE R/P.
S.S.P.	12/97	355N/5626	245h45	146h45	245h45	146h15	146h15	146h15	EFECTUANDO BALANCE EMSA Informe 0940397
									DINAMIC BALANCE PLAQUETES -0-, TAB5 -0°- TAB6 -4°
S.S.P.	27/NOV/98	355N/5626.	512:12.	402:42	512:12	402:42			Balance Dinamico. ULTIMO TAB. -2
TEMPEST	08 JAN 2024	A6355N / 5626	3174.7	—	3174.7	—	—	—	REMOVED FOR OPS CONVENIENCE
AHI	May 23	CRS#	—	TSN:	3174.7	—	—	—	Inspected per MET 62-10-00,601 Rev. 010.00. Replaced lower surface PU(MRM
—	2024	VY1R575K	—	—	—	—	—	—	62-10-00-705 Rev. 010.00), replaced PU angles(MRM 62-10-00-711 Rev. 010.00),
									applied thin mist coat of paint(MRV 62.10.00.880 Rev. 005), replaced root
									tape(MRM 62-10-00-703 Rev. 010.00), reinstalled tracking finger(MRM
									62-10-00-702 Rev. 010.00), static balanced(MRV 62.10.00.805 Rev. 005).
									Details on file at AHI under SO# 11000778562.

AHI 13

1507